职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司2024~2026年度职业病危害现状评价报告书		
项目性质	□新建 □改建 □扩建□技术改造 □技术引进■已建		
项目地理位置	江苏省南通市如皋市城北街道仁寿路益寿路666号、江苏省南通市如皋市惠民路与益寿北路交叉路口		
行业类别	棉织造加工C1712、棉印染精加工C1713、运动休闲针织服装制造C1821	注册资本	10941.37万元整
占地面积	36000m^2	岗位定员	1035人
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评（2026）0039号		
评价类别	□预评价 □控效评价 ■现状评价		
项目概况	江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称：**用人单位**）成立于1992年8月26日，注册地位于如皋市城北街道仁寿路益寿路666号。因生产需要，用人单位2019年在江苏省南通市如皋市惠民路与益寿北路交叉路口建设二车间，2020年7月逐步投入使用。用人单位法定代表人2025年12月由陆彪变更为黄兆斌，注册资本10941.37万元整；经营范围包括：服装的设计、生产、销售；印绣花生产、加工及销售；高档织物面料的研发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）等。 目前，用人单位生产能力为年产各类针织面料5600吨和年产运动休闲服装2500万件。用人单位主要工艺流程包括：包括染色、织造、坯布检验、起毛、定型、缝纫/刺绣等工序。前道工序涉及棉纺织和染整加工，行业分类属于**“棉织造加工（C1712）、棉印染精加工（C1713）”**，职业病危害风险分类**“严重”**；后道工序加工制造运动休闲服装产品，行业分类属于**“运动休闲针织服装制造”（C1821）**，职业病危害风险分类**“一般”**。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发[2021]5号），用人单位工作场所分别属于不同行业，应当根据风险级别高者确定风险类别，综合评估用人单位风险类别**“严重”**。根据《工作场所职业卫生管理规定》的要求：职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。用人单位2022年进行了职业病危害现状评价距今已满三年，因此于2026年4月委托江苏泰洁检测技术股份有限公司（以下简称：**本机构**）对其现有的生产设施及配套的公辅设施进行本次职业病危害现状评价。 为保证现状评价工作顺利进行，评价组根据职业病危害现状评价程序，进行现场调查，并对职业病危害因素进行现场检测，经定性、定量分析，完成用人单位职业病危害现状评价工作。		

主要职业病危害因素	**化学毒物：**甲醛、甲酸、过氧化氢、碳酸钠（纯碱）、硫化氢、乙酸、氨、环己酮、乙二醇、异丙醇、氮氧化物、锰及其无机化合物（按MnO_2计）、一氧化碳、改性异氰酸酯、丙烯酸酯类共聚物、低温涂料印花粘合剂、2-甲基-2-丙烯酸甲酯与2-丙烯腈的聚合物、聚丙烯酸酯增稠剂、聚氨酯树酯、2-甲基丙烯酸与丙烯酸丁酯和丙烯酸乙酯的聚合物、聚醋酸乙烯酯、1,2-苯并异噻唑-3-酮、三乙醇胺、乙二醇、聚醋酸乙烯、聚乙烯醇、脂肪醇聚氧乙烯醚、十二烷基硫酸钠、聚对苯二甲酸丁二醇酯、硬酯酸甲酯、氨基树脂、硬脂酸乙酯、丙二醇、丙三醇、尿素、聚乙二醇、聚甲基乙烯基硅氧烷、铂络合物、环己酮、聚氨酯、活性黄145、元明粉、β-萘磺酸、7-氨基-4-羟基偶联物、重氮化 7-氨基-4-羟基-2-萘磺酸及重氮化2-[（4-氨苯基）磺酰基]乙烷基氢化硫酸盐和重氮化2-氨基-5-[[2-（磺氧基）乙烷基]磺酰基]苯磺酰钾钠盐、CI活性红19550、活性蓝4775、2-甲基-2,4-戊二醇、活性蓝VER 2108、柠檬酸、活性黑31、氯化纳、油酸异丁酯、4-氨基-5-羟基-3,6-二[[4-[[2-（磺氧基）乙烷基]磺酰基] 苯基] 偶氮] -2,7-萘二磺酸钠、甲酸、乙酸、DL-羟基丁二酸、硫酸钠、醋酸钠、过氧化氢、异十八烷基聚环氧乙烷、多库酯钠、聚丙烯酸、乙氧化十三烷醇、（1-甲基乙基）苯单磺酸钠、乙氧化十三烷醇、2-甲基戊烷-2,4二醇、C10-16-烷基苯磺酸与三乙醇胺的化合物、二甘醇、三元共聚硅氧烷复合物、异丙醇、2-乙基己基酯磷酸钠盐、脂肪醇聚乙二醇醚、C8-18和 C18-不饱和脂肪酸、2-（2-丁氧基乙氧基）乙醇、脂肪酸季胺盐、异十八烷基聚环氧乙烷、烷基苯磺酸钠、异十二醇乙醚化、二甘醇-丁醚、新戊基糖、甲烷硫化、马来酸、过氧化氢酶、聚二甲基硅氧烷、磷酸二异壬酯、（2-氨基-2-氧乙烷）二（羟基乙基）烷基,氯化氧基季铵混合物、尿素、氯乙酰胺、氨基改性聚二甲基硅氧烷、异构醇聚氧乙烯醚、连二亚硫酸钠、改性木质素磺酸钠、磺酸盐衍生物、二甘醇、磷酸三纳、甲醛 **生产性粉尘：**棉尘、其他粉尘、电焊烟尘、染料粉尘 **物理因素：**噪声、紫外辐射（电焊弧光）、激光辐射、高温、电焊弧光		
职业病危害风险分类	□一般 ■严重		
评价报告结论	根据职业卫生现场调查、工程分析、工作场所职业病危害因素检测结果、健康监护等资料，从职业卫生角度综合分析，用人单位已采取的职业病危害防护措施具备一定的防护效果，但仍有不足，用人单位应完善本报告中提出的控制职业病危害的意见和建议，将各项职业病防护措施落实到位，使之能够满足国家及地方对职业病防治方面的法律、法规、技术规范等的要求。		
自评审专家	/	评审时间	/
评审结论	☑通过 □不通过		