职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	无锡市华美电缆有限公司 2024-2026 年度职业病危害现状评价报告		
项目性质	☑新建 ☐改建 ☐扩建 ☐技术改造 ☐技术引进☐已建		
项目地理位置	宜兴市官林镇工业集中区华美路 18 号（经营场所：宜兴市官林镇笠渎村顶潭 33 号）		
行业类别	电线、电缆制造(C3831)	投资金额	35,080 万元人民币
占地面积	105324.32 ㎡	岗位定员	266
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评（2026）0097 号		
评价类别	☐预评价 ☐控效评价 ☑现状评价		
项目概况	无锡市华美电缆有限公司（以下简称：用人单位），成立于 1998 年 12 月 15 日，注册资本 35,080 万元人民币，位于宜兴市官林镇工业集中区华美路 18 号（经营场所：宜兴市官林镇笠渎村顶潭 33 号），主要从事电线电缆的制造。用人单位目前已形成年产聚氯乙烯绝缘电线电缆 50530km、交联聚乙烯绝缘电力电缆 3600km、聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 12530km 的生产能力。 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017/XG1-2019），用人单位的行业类别属于“电线、电缆制造(C3831)”，生产过程中存在噪声、、电焊烟尘、电焊弧光、聚氯乙烯粉尘、聚乙烯粉尘、高温等职业病危害因素，职业病危害风险类别为“严重”。根据《工作场所职业卫生管理规定》（卫健委令第 5 号，2021 年）第二十条的要求：职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。		
主要职业病危害因素	生产性粉尘：铜尘、铝金属粉尘、氧化镁烟、电焊烟尘、聚氯乙烯粉尘、聚乙烯粉尘、木粉尘、石灰石粉尘 化学毒物：臭氧、氮氧化物、二氧化硫、二甲苯、锰及其化合物、一氧化碳、乙酸乙酯、三氧化锑 物理因素：工频电场、高温、噪声、电焊弧光		
职业病危害风险分类	☐一般 ☑严重		

评价报告结论	根据职业卫生调查、工程分析、工作场所职业病危害因素检测结果等资料，从职业卫生角度综合分析，用人单位已采取的职业病危害防护措施具备一定的防护效果，但仍有不足之处，用人单位应完善本报告中提出的控制职业病危害的意见和建议，将各项职业病防护措施落实到位，将工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）持续控制在国家规定的接触限值范围内，使之能够满足国家及地方对职业病防治方的法律、法规、技术规范等的要求。		
自评审专家	/	评审时间	/
评审结论	□通过　　□不通过		