



职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	南通富顺柜业制造有限公司		
项目性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input checked="" type="checkbox"/> 已建		
项目地理位置	启东市滨海工业园区汇海路 25 号		
行业类别	金属制品业 - 集装箱制造 (C3331)	投资金额	17.6 万元
占地面积	166 亩	岗位定员	239 人
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评 (2024) 0244 号		
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 控效评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目概况	<p>南通富顺柜业制造有限公司 (以下简称: 用人单位) 成立于 2004 年 1 月, 坐落于启东市滨海工业园汇海路 25 号, 厂区占地面积 166 亩, 注册资本 6370.7242 万元整, 法定代表人为龚连飞, 年产货柜配件 20000 套。经营范围包括货柜、预制建筑物 (活动房屋) 及相关配件 (金属材料、机电五金、建筑材料、棉机配件) 生产、销售、技术咨询、租赁、维修服务; 汽车车厢及相关配件制造; 自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务; 机械设备的销售和租赁等。</p> <p>目前用人单位主要从事货柜配件生产。用人单位在生产过程中存在二甲苯、粉尘、噪声等职业病危害因素, 行业分类为“集装箱制造 (C3331)”, 职业病危害风险分类为“严重”。根据《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生管理规定》的要求: 职业病危害严重的用人单位, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每年至少进行一次职业病危害因素检测, 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。经调查, 用人单位于 2021 年委托江苏蓝天安全科技有限公司对全厂进行职业病危害现状评价, 距今已满三年, 2024 年 8 月, 用人单位委托江苏泰洁检测技术股份有限公司 (以下简称: 本机构) 对其现有的工作场所进行职业病危害现状评价。</p> <p>为保证本次评价工作顺利进行, 评价组根据职业病危害现状评价程序, 数次进行了现场调查, 并于 2024 年 9 月进行了职业病危害因素现场检测, 经定性、定量分析, 编制了《南通富顺柜业制造有限公司职业病危害现状评价报告书》。</p>		
主要职业病危害因素	化学因素: 金属粉尘、锌粉、二甲苯、芳烃溶剂、正丁醇、改性聚酰胺、1-甲氧基-2-丙醇、三亚乙基四胺、铁及其化合物粉尘、甲烷、锰及其无机化合物、电焊烟尘、氮氧		



	化物、臭氧、砂轮磨尘、木粉尘、三氧化二铁、4-甲基-2-戊酮、异丙醇、丙二醇甲醚、二氧化钛、氯化石蜡、1,3,5-三甲苯、轻芳烃溶剂石脑油（石油）、丙二醇甲醚乙酸酯、甲缩醛、环己酮、乙酸丁酯、沥青、滑石粉、矿物精油、斑脱土、碳酸丙二酯、混合物-石油类碳氢化合物 物理因素：噪声、高温、工频电场、紫外辐射、手传振动、激光辐射		
职业病危害风险分类	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 严重		
评价报告结论	从职业卫生角度分析，用人单位已采取的职业病危害防护措施防护效果良好。用人单位应完善本报告中提出的职业病危害的意见和建议，将各项防护措施落实到位，将工作场所职业病危害因素的浓度（或强度）控制在国家规定的基础限制范围内，使之能够满足国家及地方对职业病防治方面的法律法规及技术规范等要求。		
自评审专家	/	评审时间	/
评审结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		