



职业病危害评价项目网上信息公开表

| | | | |
|--------|--|------|--------|
| 项目名称 | 启东市龙盛石化设备制造有限公司职业病危害现状评价 | | |
| 项目性质 | <input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input checked="" type="checkbox"/> 已建 | | |
| 项目地理位置 | 汇龙工业园杨沙路 18 号 | | |
| 行业类别 | 专用设备制造业-炼油、化工生产专用设备制造 (C3521) | 投资金额 | 500 万元 |
| 占地面积 | 1802m ² | 岗位定员 | 12 |
| 评价单位 | 江苏泰洁检测技术股份有限公司 | | |
| 报告编号 | 泰洁职评 (2021) 0252 号 | | |
| 评价类别 | <input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 控效评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价 | | |
| 项目概况 | <p>启东市龙盛石化设备制造有限公司 (以下简称“用人单位”) 成立于 2002 年 03 月 12 日, 注册资本为 500 万元整, 位于汇龙工业园杨沙路 18 号, 法定代表人崔卫英。经营范围为: 过滤设备、呼吸阀、视镜、消声设备、冷却设备、静态混合器、汽水混合器、螺旋输送机、混合机、搅拌机、石化机械设备、混合器、管道阻火器、点阀箱制造、销售, 经营本企业货物与技术的进出口业务。</p> <p>用人单位自成立以来, 一直从事石化设备的生产, 目前生产规模为年产石化设备 1000 台。用人单位现有项目在可行性论证阶段未进行职业病危害预评价, 在设计阶段未进行职业病防护设施设计专篇, 在投产运行前未进行职业病危害控制效果评价和职业病防护设施的竣工验收。</p> <p>用人单位行业分类为“专用设备制造业-炼油、化工生产专用设备制造 (C3521)”, 职业病危害风险分类属于“严重”。根据《工作场所职业卫生管理规定》“第二十条: 职业病危害严重的用人单位, 应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构, 每年至少进行一次职业病危害因素检测, 每三年至少进行一次职业病危害现状评价。”用人单位自生产运行以来未进行过职业病危害现状评价, 因此于 2020 年 12 月委托江苏泰洁检测技术股份有限公司 (以下简称: 本机构) 对其现有的生产设施及辅助设施进行首次职业病危害现状评价, 本机构在评价期间数次进行现场调查, 收集资料, 并根据收集的相关资料以</p> | | |



| | | | |
|-----------|---|------|---|
| | 及现场调查、勘察、检测的结果，编制了《启东市龙盛石化设备制造有限公司职业病危害现状评价报告书》。 | | |
| 主要职业病危害因素 | 生产性粉尘：电焊烟尘、砂轮磨尘； 化学毒物：锰及其化合物； 物理因素：噪声、电焊弧光、手传振动。 | | |
| 职业病危害风险分类 | <input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 严重 | | |
| 评价报告结论 | 根据职业卫生现场调查、工程分析、工作场所职业病危害因素检测结果、健康监护等资料，从职业卫生角度综合分析，用人单位已采取的职业病危害防护措施具备一定的防护效果，但仍有不足，用人单位应完善本报告中提出的控制职业病危害的意见和建议，将各项职业病防护措施落实到位，使之能够满足国家及地方对职业病防治方面的法律、法规、技术规范等的要求。 | | |
| 自评审专家 | / | 评审时间 | / |
| 评审结论 | <input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过 | | |