



职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	双钱集团（江苏）轮胎有限公司年产 300 万条高性能全钢子午线轮胎生产项目 职业病危害现状评价		
项目性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input checked="" type="checkbox"/> 已建		
项目地理位置	江苏省如皋市城北街道益寿北路 888 号		
行业类别	“橡胶和塑料制品业”中的“橡胶制品业” (轮胎制造)	投资金额	/
占地面积	594718 平方米	岗位定员	1595 人
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评（2023）0004 号		
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 控效评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目概况	<p>双钱集团（江苏）轮胎有限公司（以下简称：用人单位）成立于2004年1月18日，是由双钱集团股份有限公司控股的中外合资企业，注册资本：62000万元人民币，法定代表人：杨国波，注册地址：江苏省如皋市城北街道益寿北路888号，是一家以载重车轮胎为产品的研发、生产、销售企业，经营范围：制造、加工、组装、销售轮胎，胶鞋及其他橡胶制品和前述产品的配件，橡胶原辅材料，橡胶机械，模具，轮胎橡胶制品钢丝。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。用人单位主要生产“双钱”、“回力”牌全钢子午线载重轮胎和“双钱”牌全钢子午线工程轮胎，现有年产300万条高性能全钢子午线轮胎生产能力。</p> <p>用人单位厂区占地面积594718平方米，其中绿化面积112078.2平方米。厂区内建有生产区（炼胶工区、子午胎车间以及2#炼胶车间）、储运设施（原材料仓库、成品库、硫磺库、气罐存放等）、非生产区（办公楼、食堂）、公用辅助生产区（配电站、污水处理、空压站、制冷站、维修中心、RTO）等。</p> <p>用人单位行业类别为“橡胶和塑料制品业”中的“橡胶制品业”（轮胎制造），生产过程存在职业病危害因素，综合判定，职业病危害风险为“严重”。根据《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫生健康委员会令第5号，2021）的要求：“职业病危害严重的用人单位，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价。”用人单位已于2019年11月委托江苏蓝天安全科技有限公司进行过一次职业病危害现状评价，距今已有三年，受用人单位的委托，本机构承担了本次职业病危害现状评价工作。为保证现状评价工作顺利进行，评价组根据职业病危害现状评价程序进行现场调查，并对职业病危害因素进行现场检测，经定性、定量分析，完成用人单位职业病危害现状评价工作。</p>		
主要职业病危害因素	<p>(1) 生产性粉尘：炭黑粉尘、白炭黑粉尘、硫磺粉尘、其他粉尘；</p> <p>(2) 化学物质：钴及其氧化物（硼酰化钴）、苯乙烯、丁二烯、异戊二烯、异丁烯、苯、甲苯、二甲苯、正己烷、二苯胍、石蜡、二硫化二苯并噻唑、间苯二酚、溶剂汽油、硫化氢、二氧化硫、庚烷、氧化锌；</p> <p>(3) 物理因素：噪声、高温、X射线等。</p>		
职业病危害风险分类	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 严重		
评价报告结论	根据工程分析、职业卫生调查、职业病危害因素检测、健康监护等资料， 综合分析，用人单位已采取的职业病危害防护措施具备一定的防护效果，但仍存在一定的不足之处。用人单位应完善本报告中提出的控制职业病危害的意见和建议，将各项职业病防护措施落实到位，将工作场所职业病危害因素的浓度（强度）持续控制在国家规定的接触限值范围内，		



	使之能够满足国家及地方对职业病防治方面的法律、法规、技术规范等的要求。		
自评审专家	/	评审时间	/
评审结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		