



职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	先禾新材料（苏州）有限公司年产 20 吨导电银浆、780 吨半导体封装材料及 200 吨清洗剂（电子专用材料）等生产项目		
项目性质	☒ 新建 ☐ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐ 已建		
项目地理位置	苏州市吴中经济开发区郭巷街道六浦路 688 号四号车间		
行业类别	电子专用材料制造	投资金额	2000 万元
占地面积	4121.8m ²	岗位定员	28 人
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评（2023）0106 号		
评价类别	☐ 预评价 ☒ 控效评价 ☐ 现状评价		
项目概况	先禾新材料（苏州）有限公司（以下简称“建设单位”）成立于 2022 年 2 月，注册地址为苏州市吴中区郭巷街道六浦路 688 号四号车间，主要从事导电银浆和半导体封装材料等高端电子功能材料的研究开发、生产，产品主要应用于半导体、5G 通讯、新能源汽车、智能控制等领域。 建设单位投资 2000 万元，租赁苏州赛联通讯技术有限公司位于苏州市吴中区郭巷街道六浦路 688 号四号车间，用于新建年产 20 吨导电银浆、780 吨半导体封装材料及 200 吨清洗剂（电子专用材料）等生产项目（以下简称“建设项目”）。建设项目已取得苏州吴中经济技术开发区管理委员会的江苏省投资项目备案证，备案证号为吴开管委审备[2022]202 号。建设单位于 2022 年 10 月完成了职业病危害预评价（泰洁职评（2022）0204），于 2023 年 1 月由先禾新材料（苏州）有限公司编制完成了职业病危害防护设施设计专篇。 建设项目在生产过程中产生：氧化铝粉尘、丁醇、噪声等，属于《职业病危害因素分类目录》中所列的职业病危害因素。为确保建设单位的职业病防护设施与主体工程实现同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的“三同时”原则，根据《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（安监总局令第 90 号）和《中华人民共和国职业病防治法》第十八条“建设项目在竣工验收前，建设单位应当进行职业病危害控制效果评价”。		
主要职业病危害因素	生产性粉尘：银粉粉尘、氢氧化铝粉尘、氧化铝粉尘； 化学毒物：乙醇、丁醇、环氧树脂、丙烯酸异冰片酯、聚氨酯丙烯酸酯、硅油、聚醚多		



	元醇、聚醚。		
职业病危害风险分类	☐ 一般 ☒ 严重		
评价报告结论	根据建设项目职业病危害相关资料、检测结果和职业健康监护资料的浓度（或强度）可控制在国家规定的职业接触限值范围内，从职业卫生角度分析，建设项目投产运行后职业病危害防护效果良好，能满足国家和地方对职业病防治方面的法律、法规、标准的要求，具备职业病危害防护设施竣工验收条件。		
自评审专家	姚建华、杨跃新、苏青、吴建兰、胡凤霞	评审时间	2023.6.14
评审结论	☒ 通过 ☐ 不通过		