



### 检测报告信息公开表

|           |   |  |                |
|-----------|---|--|----------------|
| 检测报告编号    | 泰洁职检（2021）1027 号  | 受检单位名称   | 南通苏源天龙新型建材有限公司 |
| 地址        | 南通市崇川区天生港沿江路<br>43 号  | 联系人  | 周旭             |
| 技术服务项目组人员 | 蔡催杰、蒋宇航、刘旭、吕永莉  |  |                |
| 现场调查日期    | 2021. 7. 14   |  |                |
| 现场调查人员    | 蔡催杰   |  |                |
| 现场采样日期    | 2021. 9. 2~2021. 9. 4   |  |                |
| 现场采样人员    | 蒋宇航、刘旭  |  |                |
| 实验分析人员    | 吕永莉   |  |                |
| 受检单位陪同人   | 周旭  |  |                |
| 现场调查照片    |  |  |                |
| 现场采样照片    |  |  |                |