



检测报告信息公开表

|           |                                                                                     |                                                                                      |                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 检测报告编号    | 泰洁职检（2022）0312 号                                                                    | 受检单位名称                                                                               | 南通强生新材料科技股份有限公司 |
| 地址        | 江苏省如东经济开发区嘉陵江路 118 号                                                                | 联系人                                                                                  | 韩能              |
| 技术服务项目组人员 | 季江华、刘鑫鑫、李思龙、王丽、陈韦韦、袁希希、李杨                                                           |                                                                                      |                 |
| 现场调查日期    | 2022. 4. 5                                                                          |                                                                                      |                 |
| 现场调查人员    | 季江华                                                                                 |                                                                                      |                 |
| 现场采样日期    | 2022. 5. 7                                                                          |                                                                                      |                 |
| 现场采样人员    | 刘鑫鑫、李思龙                                                                             |                                                                                      |                 |
| 实验分析人员    | 王丽、陈韦韦、袁希希、李杨                                                                       |                                                                                      |                 |
| 受检单位陪同人   | 韩能                                                                                  |                                                                                      |                 |
| 现场调查照片    |  |  |                 |
| 现场采样照片    |  |  |                 |