



### 检测报告信息公开表

检测报告编号	泰洁职检（2022）0837 号	受检单位名称	如东县沪马福利针织机械有限公司
地址	如东县掘港镇陈高村	联系人	蔡伟
技术服务项目组人员	张鹏、季江华、刘鑫鑫		
现场调查日期	2022. 7. 29		
现场调查人员	张鹏		
现场采样日期	2022. 8. 27		
现场采样人员	季江华、刘鑫鑫		
实验分析人员	/		
受检单位陪同人	蔡伟		
现场调查照片			
现场采样照片			