



检测报告信息公开表

| | | | |
|-----------|---|--------|--|
| 检测报告编号 | 泰洁职检（2022）0287 号 | 受检单位名称 | 海安市贵家集水利枢纽工程管理局 |
| 地址 | 海安市大公镇王院村六组 | 联系人 | 任鲁军 |
| 技术服务项目组人员 | 周亮、周亮、季江华 | | |
| 现场调查日期 | 2022. 5. 21 | | |
| 现场调查人员 | 周亮 | | |
| 现场采样日期 | 2022. 5. 23 | | |
| 现场采样人员 | 周亮、季江华 | | |
| 实验分析人员 | / | | |
| 受检单位陪同人 | 鄂海燕 | | |
| 现场调查照片 |  | |  |
| 现场采样照片 |  | |  |