



检测报告信息公开表

| | | | |
|-----------|---|--|--------------------------|
| 检测报告编号 | 泰洁职检（2022）1173 号 | 受检单位名称 | 南亚塑胶工业（南通）有限公司 （胶皮二厂） |
| 地址 | 南通市通京大道 88 号 | 联系人 | 葛林林 |
| 技术服务项目组人员 | 马伟、陈鑫、陈浩、王丽 | | |
| 现场调查日期 | 2022. 7. 11 | | |
| 现场调查人员 | 马伟 | | |
| 现场采样日期 | 2022. 11. 15 | | |
| 现场采样人员 | 陈鑫、陈浩 | | |
| 实验分析人员 | 王丽 | | |
| 受检单位陪同人 | 葛林林 | | |
| 现场调查照片 |  |  | |
| 现场采样照片 |  |  | |