



## 职业病危害评价项目网上信息公开表

项目名称	如东县天龙健身器材厂职业病危害现状评价报告		
项目性质	<input type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建 <input type="checkbox"/> 技术改造 <input type="checkbox"/> 技术引进 <input checked="" type="checkbox"/> 已建		
项目地理位置	如东县岔河镇坝南村七组		
行业类别	文教、工美、体育和娱乐用品 制造业—健身器材制造 (C2443)	投资金额	/
占地面积	7458 平方米	岗位定员	54 人
评价单位	江苏泰洁检测技术股份有限公司		
报告编号	泰洁职评（2023）0090 号		
评价类别	<input type="checkbox"/> 预评价 <input type="checkbox"/> 控效评价 <input checked="" type="checkbox"/> 现状评价		
项目概况	<p>如东县天龙健身器材厂（以下简称：用人单位）成立于 1998 年 1 月 16 日，注册资本 40 万元，是一家专门从事健身器材和体育用品生产的公司。厂址位于如东县岔河镇坝南村七组，占地面积约为 7458 平方米。目前生产能力为年产健身器材及体育用品 5430 吨。</p> <p>用人单位自投产运行以来未进行过职业卫生相关评价。为规范开展职业病防治工作，用人单位委托江苏泰洁检测技术股份有限公司（以下简称：“本机构”）对其现有的生产设施及公辅设施进行职业病危害现状评价。</p> <p>为保证现状评价工作顺利进行，评价组根据职业病危害现状评价程序，进行现场调查，并对职业病危害因素进行现场检测，经定性、定量分析，完成用人单位职业病危害现状评价工作。</p>		
主要职业病危害因素	<p>用人单位的主要职业病危害因素为：</p> <p>化学物质：硫化氢、二氧化硫、碳酸钙、聚氯乙烯树脂、邻苯二甲酸二辛脂、乙酰基柠檬酸三丁酯、氯乙烯、氯化氢、锰及其无机化合物；</p> <p>生产性粉尘：炭黑粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、其他粉尘、环氧树脂粉尘；</p> <p>物理因素：高温、噪声、电焊弧光、手传振动。</p>		



职业病危害风险分类	<input type="checkbox"/> 一般 <input checked="" type="checkbox"/> 严重		
评价报告结论	根据职业卫生现场调查、工程分析、工作场所职业病危害因素检测结果、健康监护等资料，从职业卫生角度综合分析，用人单位已采取了一系列的职业病危害防护措施，但仍有部分岗位噪声超标。用人单位应完善本报告中提出的控制职业病危害的意见和建议，确保将各项职业病防护措施落实到位，使之能够满足国家及地方对职业病防治方面的法律、法规、技术规范等的要求。		
自评审专家	/	评审时间	/
评审结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 不通过		