



检测报告信息公开表

检测报告编号	泰洁职检（2023）0682 号	受检单位名称	南通通佳机械模具有限公司
地址	南通市崇川区幸余路 959 号	联系人	吴加青
技术服务项目组人员	张鹏、周亮、江毅，周小东、王丽、张鸿霞、朱鹏霄		
现场调查日期	2023. 6. 29		
现场调查人员	张鹏、周亮		
现场采样日期	2023. 7. 6		
现场采样人员	江毅，周小东		
实验分析人员	王丽、张鸿霞、朱鹏霄		
受检单位陪同人	吴于霞		
现场调查照片	 		
现场采样照片	 		