




检测报告信息公开表

检测报告编号	泰洁检测（2024）1926 号	受检单位名称	南通川林有色金属铸造有限公司
地址	如东县掘港镇城南工业园区 通洋路 6 号	联系人	陈志兰
技术服务项目组人员	吴海青、季江华 王守康 韦方德 张鸿霞、沈洁、程璇璇		
现场调查日期	2024. 11. 19		
现场调查人员	吴海青、季江华		
现场采样日期	2024.12.13		
现场采样人员	王守康 韦方德		
实验分析人员	张鸿霞、沈洁、程璇璇		
受检单位陪同人	陈志兰		
现场调查照片	 时 间: 2024.11.19 10:34 地 点: 如东县·南通川林有色金属铸造有限公司 经纬度: 32.270440°N,121.159626°E  时 间: 2024.11.19 10:47 地 点: 如东县·南通川林有色金属铸造有限公司 经纬度: 32.271207°N,121.168836°E		
现场采样照片	 11:02 2024-12-12 星期四 南通穿林有色金属铸造有限公司  10:46 2024-12-12 星期四 南通穿林有色金属铸造有限公司		